

Chọn môđun m theo công suất P_1 và vận tốc góc

Công suất P_1 , kW	Môđun m nên chọn với vận tốc góc ω , rad/s				
	350	180	125	90	70
0,4	3	3	3	3; 4	3; 4
1,5	3	3; 4	3; 4	4	4
5,5	4	4	4	4; 5	4; 5
7,5	4	5; 7	5; 7	5; 7	5; 7
17	5; 7	5; 7	7	7	7
30	5; 7	7	7	7; 10	7; 10